

## **Nowy element w zestawie piasty koła SKF do Volvo**

**Firma SKF zmodyfikowała zawartość zestawu piasty koła VKBA 6543. Jest to odpowiedź na nowe zalecenia serwisowe w wybranych modelach Volvo.**

Zestaw VKBA 6543 przeznaczony jest do wymiany piasty koła w Volvo C30, C70 II-generacji, S40 II-generacji oraz V50. Podczas tej czynności może ulec uszkodzeniu dotychczasowy pierścień zabezpieczający, dlatego bezwzględnie trzeba wymienić go na nowy. Od partii 24 O znajduje się on także w zestawie SKF.

Co więcej w opakowaniu zestawu SKF są dwa pierścienie o różnej grubości (7 i 9,5 mm). Wybór jednego z nich uzależniony jest długości półosi samochodu.

Oferowany przez SKF zestaw VKBA 6543 odpowiada oryginalnej referencji Volvo OE Nb: 31340604.

W przypadku wątpliwości, numer odpowiedniej referencji SKF dla danego modelu samochodu można sprawdzić w katalogu TecDoc lub poprzez aplikację dostępną na urządzeniach mobilnych z systemem Android lub iOS z możliwością zeskanowania kodu QR.

**załączone zdjęcia proszę podpisać: fot. Volvo**

Szczegółowych informacji udziela:

Dominik Kolbusz | Proautomotive Sp. z o.o.

Tel.: 0048 606 383 356 | e-mail: [dominik.kolbusz@proautomotive.pl](mailto:dominik.kolbusz@proautomotive.pl)

SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide. Annual sales in 2014 were SEK 70 975 million and the number of employees was 48 593. [www.skf.com](http://www.skf.com)

® SKF is a registered trademark of the SKF Group.